



ACIDENTES INDUSTRIAIS GRAVES



ACIDENTES INDUSTRIAIS GRAVES

ACIDENTES INDUSTRIAIS GRAVES

As atividades industriais podem acarretar riscos ligados à produção e armazenamento de substâncias perigosas.

Os principais riscos, que para além da própria indústria podem afetar também a zona envolvente (população, ambiente e construções), são:

- Incêndio/explosão;
- Contaminação atmosférica por libertação de gases tóxicos;
- Derrame de produtos químicos líquidos.

Se for emitido um alerta, deve obedecer às instruções dadas pelas autoridades e nunca esquecer:

- Fechar as portas e janelas, para que os gases perigosos não entrem;
- Não sair para o exterior por motivo algum;
- Não fazer lume;
- Tapar as frestas com jornais ou panos húmidos;
- Cumprir eventuais instruções de evacuação, ou outras difundidas pelo Serviço de Proteção Civil;
- Se sentir cheiro estranho, molhar a cara com um lenço e respirar através dele;
- Se se queimar ou sentir os olhos a arder, deve tomar um duche com água fria;
- Não ligar a ventilação do carro.